



Jaarverslag 2023

Strijkmolen D

A red tower crane is positioned on a multi-axle trailer. The crane's vertical mast is extended upwards, and its horizontal jib is angled towards the top right. A long, dark wooden pole is suspended vertically from the crane's hook. The crane is situated on a grassy area next to a body of water. In the background, there are trees and a green fence. The sky is blue with some light clouds.

Omwentelingen
Bezoek
Kluswerk
Erf
Planning 2024

Omwentelingen

In het jaar 2023 heeft de molen 300280 omwentelingen gemaakt.
De tellerstanden waren als volgt:
- 1 januari 2023: 123242
- 31 december 2023: 423522



Bezoek





Molen D werd in 2023 weer vaak bezocht. Diverse schoolklassen werden door de molen geleid en ook een schoolklas met kinderen uit oorlogsgebieden. De Amerikaanse molenaar Alisa Crawford logeerde bij ons en deed in Nederland het examen voor watermolenaar. Ze behaalde hiermee haar derde Nederlandse getuigschrift. Nationale Molendag was een feestelijke dag. Charles de Carvalho lichtte namens zijn moeder Charlene Heineken de vang van molen D na het voltooien van het nieuwe roedenproject. Heel veel bezoekers zijn zowel op Molendag als op Monumentendag rondgeleid met hulp van vrienden en collega molenaars.

Vlak na Molendag werd de molen in de rouw gezet naar aanleiding van het overlijden van Paul Zaman, de voorzitter van de Molenstichting Alkmaar e.o.



Kluswerk







Op 23 dagen werd er geklust op molen D door molenmakers, rietdekkers, loodgieters, controleurs van de propaantank, monumentenwachtters en andere molendeskundigen.


Met hulp van buurman Martin werd de mechanische afzuiging vervangen en wat leidingwerk aangepast. De achterbalk van de kap werd vervangen door de firma J.K. Poland. Het slopen van het hekwerk en het vervangen van de oude roeden, het ophekken en het voorhangen van de nieuwe zeilen werd gedaan door de firma J.Th. Poland. De molen kreeg haar driejarige schilderbeurt door de molenaar die ook enkele kruitrollen heeft vervangen. De rietdekker repareerde een beginnend gat op de kap en heeft de molen rondom nagekeken en waar nodig gerepareerd.

Het bovenwiel kreeg nieuwe wiggen en stroppen en werd opnieuw afgesteld (gecentreerd). De vang werd aangepast en het wolvendak werd vervangen zodat er nu geen lekkage meer is. Er is een nieuwe spekplank gekomen en nieuwe vorstplanken.











Erf











Het erf heeft ernstig te lijden gehad onder de kracht van storm Poly. Vier laagstam fruitbomen werden ontworteld waarvan er een aantal bijenkasten omvergooide. Het hoge gras is in augustus weer gemaaid en afgevoerd. Elk jaar wordt de biodiversiteit hierdoor groter. De zeer natte herfst zette een deel van de tuin onder water. In de waterloop werd een hoogte van 56 cm water gemeten waar normaal gesproken geen water staat.



Planning 2024

De schuur heeft aan alle kanten slechte delen. De opdracht is gegeven aan de molenmaker om dit te gaan herstellen.

Er komt een professionele schilderbeurt van de ramen en de deuren.

Alle hekken gaan volgens de driejarige cyclus door de molenaar geschilderd worden.

Als altijd wordt er veel tijd en attentie aan het erf gegeven. Steeds uitdagender in tijden van klimaatverandering.

